

NISSAN CEFIRO 儀錶板里程不動

車種:日產

車型年份: 96 A32

檢修說明:車輛儀錶板里程錶因車速感知器故障而不作動。

處理方法:

檢查車速感知器

(1).拆下變速箱上之車速感知器。

(2).用手旋轉感知器上的小齒輪，使用電錶 AC(交流電)檔位量測 a、b 兩點電壓，應在 0.5ACV 以上，如下圖。



