



smart 保養歸零

- 1.將鑰匙由 "0" 轉到 "1" 的位置，開啓電源
- 2.開啓電源後的 4 秒內需將顯示選擇到"維修里程"，也就是要出現小板手
- 3.出現小板後的 10 秒內必須關閉電源，也就是要將鑰匙由 "1" 轉到 "0" 的位置。**PS**：此時儀表版還是要一直顯示小板手的圖示
- 4.再按住"檢修按鈕"也就是圖上 2 的地方，然後再開啓電源
PS：此時按鈕必須要一直按著不放
- 5.按住之後直到里程 **REST** 為止才能放開
- 6.完成以上步驟，顯示器就會顯示剩下距離下一次保養的里程還有多少