



# 故障探索



## Mercedes Benz Vito V-Class 保養歸零設定

### 故障探索 MERCEDES BENZ VITO V-CLASS 保養歸零設定

廠牌：Mercedes Benz

車型年份：2016 年起 Vito 底盤代號 W447

檢修說明：引擎潤滑油更換後須將儀錶數據做歸零復位的動作。

處理方式：

1. 關閉車門
2. 將點火開關轉至位置“1”
3. 反覆按下”主菜單”按鈕 (1)，直至顯示幕顯示總里程
4. 先按住”接聽電話”按鈕 (2)，然後在 1 秒內按住“OK”按鈕 (3) 約 5 秒

● 注意！多功能顯示幕 (7) 會出現 4 個選項：

- a. 車輛數據 (Vehicle data)
- b. 試驗台測試 (Dynamometer test)
- c. 來令片更換 (Brake Brake pad replacement)
- d. 主動保養提示系統增強版 (ASSYST PLUS)

對於保養間隔固定，未裝配主動保養提示系統 (ASSYST) 保養計算機的車輛，顯示幕中也會顯示”主動保養提示系統增強版 (ASSYST PLUS)”

5. 反覆按下”向前滾動”按鈕 (4) 和”向後滾動”按鈕 (5)，直至”主動保養提示系統增強版“(ASSYST PLUS) 顯示，然後按下“OK”按鈕 (3) 確認選擇

6. 打開點火開關第二段

● 注意！多功能顯示幕 (7) 中會出現”保養數據“(Service data) 和”完整保養“(Full service) 選項

接下來讀取保養數據

7. 選擇”保養數據”(Service data) 選項並按下“OK”按鈕 (3) 確認
8. 記錄多功能顯示幕 (7) 中顯示的保養代碼 (例如 A)
9. 反覆按下”向前滾動”按鈕 (4)，然後讀取剩餘時間，剩餘里程和機油資料記錄 (例如 01 1F 00)
10. 記下讀取到的數據

接下來重設保養數據

11. 按下”返回”按鈕 (6)，直至多功能顯示幕 (7) 中顯示”保養數據”(Service data) 和“完整保養”(Full service) 選項
12. 按下”向前滾動”按鈕 (4) 和”向後滾動”按鈕 (5)，顯示”完整保養”(Full service)，然後按下“OK”按鈕 (3) 確認選擇

● **注意！當前保養專案會顯示在多功能顯示幕 (7) 中**

13. 反復按下 ” 向前滾動 ” 按鈕 (4) 和 ” 向後滾動 ” 按鈕 (5) ，直至多功能顯示幕 (7) 中顯示 ” 確認完整保養 ” (Confirm Serv.) ，然後按下 “OK” 按鈕 (3) 確認選擇

● **注意！機油選擇或 ” 已執行保養 ? ” (Service carried out?) 出現在多功能顯示幕 (7) 中**

14. 用 ” 向前滾動 ” 按鈕 (4) 和 ” 向後滾動 ” 按鈕 (5) 選擇所使用的引擎機油規格 ，然後按下 “OK” 按鈕 (3) 確認選擇

● **注意！隨後多功能顯示幕 (7) 會顯示機油等級和 已實施保養 ? ”**

15. 按下 ” 向前滾動 ” 按鈕 (4) 和 ” 向後滾動 ” 按鈕 (5) ，直至 ” 是 “(Yes) 顯示 ，然後按下 ”OK” 按鈕 (3) 確認選擇

● **注意！多功能顯示幕 (7) 中顯示 ” 操作不可逆 “**

16. 按下 ” 向前滾動 ” 按鈕 (4) 和 ” 向後滾動 ” 按鈕 (5) ，直至 ” 確認 “(Confirm) 顯示 ，然後按下 “OK” 按鈕 (3)

● **注意！確認選擇多功能顯示幕 (7) 中顯示 ” 完整保養已完成 “(Full service completed)**

17. 反復按下 ” 返回 ” 按鈕 (6) ，直至多功能顯示幕 (7) 中顯示標準顯示 ( 總里程 )

18. 關閉點火開關



- 1 "主功能表" 按鈕
- 2 "接聽電話" 按鈕
- 3 "OK" 按鈕
- 4 "向前滾動" 按鈕
- 5 "向後滾動" 按鈕
- 6 "返回" 按鈕
- 7 多功能顯示幕