

更換控制面板後冷氣系統會作用不正常

車種:賓士

車型年份:94 年(W202) C class

檢修說明:

更換新的冷氣控制面板需作重新設定開機動作，否則冷氣系統會作用不正常。

處理方式:

W202 讀取代碼及重新設定代碼

一. 讀取代碼

- 1.KEY ON(或發動引擎)、開冷氣、鼓風機風速亦要打開。
- 2.壓下 RESET 按鍵 6 秒以上，直到開始閃爍。
- 3.看閃幾下即為代碼。

閃 1 下:M104 引擎

閃 3 下:M604、M605 引擎

閃 5 下:M111 引擎

閃 7 下:M601 引擎

二. 重新設定代碼:

- 1.左溫度調整鈕於『藍色』位置。
- 2.右溫度調整鈕於『紅色』位置。
- 3.壓下 RESET 按鍵並保持按住，然後再開鑰匙。
- 4.放開 RESET 按鍵，此時 RESET 的 LED 燈開始閃爍。
- 5.輸入代碼按下空調室內循環鍵(按 3 下即表示輸入代碼 3，類推)
- 6.代碼輸入完成後，再按 EC 鍵即可將代碼記憶，設定後將點火開關 OFF 完成設定。

