



行車中儀表板 ETC 警告燈亮，引擎警告燈隨即亮起，踩煞車立刻熄火

編號：MB-W210-97-001

車種：BENZ

車型年份：E320 3.2 1997 年

檢修說明：行車中儀表板 ETC 警告燈亮，引擎警告燈隨即亮起，踩煞車立刻熄火

處理方式：

1. 儀表板 ETC 警告燈亮起時，重新發動引擎警告燈即刻熄滅。
2. 發動引擎約 15 分鐘後引擎警告燈又亮，嚴重時踩煞車會熄火。
3. 使用電腦檢測是否有故障碼，顯示正常無故障碼。
4. 檢測時發現室內燈亮度會變暗，隨即又恢復正常。
5. 使用三用電錶 DCV 檔位測量電瓶電壓，引擎發動開冷氣及大燈時，電瓶電壓會從 13.5V 降至 10V，踩煞車時會熄火。
6. 三用電錶使用歐姆檔位檢查電瓶負極線與車身間電阻，電阻 0.8Ω 正常。車身與引擎間電阻 0.7Ω 正常。
7. 線路正常，判斷發電機故障，更換發電機後即恢復正常。