

BMW 煞車來令片更換後歸零方法

車種:BMW

車型年份:E39、E46、E53、E38

檢修說明:

儀錶的煞車皮警示燈(❗)亮燈表示已經磨到剎車感應線了，在換完煞車感應線後，需作歸零的動作。

處理方式:

(一).將點火開關 KEY ON 等候 30 秒警告燈熄滅即可。

(二).若未熄燈則需使用儀錶歸零，步驟如下:

將點火開關轉至 R 段，按下儀錶板按鈕左鍵超過 5 秒鐘

測試功能會顯示 test 1.0，在 1 秒內按下按鈕必須按到 test19.0，

這時等一下會變 L-off 19.0，再變 L-on 19.0 會連續變，這時要在 L-off 19.0 時按下按鈕測試功能鎖會被打開，再按下按鈕二次，

直到 reset 21.0 出現再按下按鈕，煞車來令片警告燈即可歸零。

