



車輛可以正常前進行駛，但當變速箱排入倒車“R”檔時，車子卻無法倒車

編號：BW-520-01-001

車種：BMW

車型年份：5201A 2.0 2001 年

檢修說明：

症狀：車輛可以正常前進行駛，但當變速箱排入倒車“R”檔時，車子卻無法倒車。

處理方式：

- 1．先讀取是否有任何故障碼被儲存在變速箱控制電腦（EGS）內。
- 2．如有任何故障碼被儲存，須將其故障排除。
- 3．若變速箱控制電腦內沒有任何故障碼被儲存，則檢查變速箱排檔桿的檔位是否正確。
- 4．當查變速箱排檔桿的檔位是正確情況，將引擎發動並讓變速箱達到工作溫度。
- 5．檢查變速箱的自動油油質是否良好。
- 6．如果變速箱的自動油油質有燒焦味且自動油的顏色為暗黑色，則將變速箱控制電腦（EGS）插頭拔除，若將變速箱排檔桿排入倒車“R”檔時，車子仍無法倒車，表示變速箱內部有故障。
- 7．如變速箱的自動油油質良好，檢查變速箱的自動油油量是否正確。
- 8．如果變速箱的自動油油量不符合規定，則依規定添加自動油油量。