

更換新門鎖及點火開關後,可以打馬達但引擎發不動

車種:福特

車型年份:96年 TAURUS 3.0 V6

檢修說明:

車輛門鎖及點火開關鎖頭被小偷撬壞,但車子未被偷走,經更換新門鎖及點火開關鎖頭後,車輛打馬達會轉動,但無法發動,且儀錶上之 THEFT 指示燈連續閃爍約 15 分鐘。

處理方式:

本車配備 FORD PATS 式防盜系統,必須使用以設定的內碼式鑰匙,才能使引擎發動,當鑰匙插入點火開關鎖頭時,裝在鎖頭上的波頻示別感知器(Radio

Frequency Identific ation Transceiver) 暨將所接收到的鑰匙之內碼傳輸至 PATS,並和 PATS 內所設定的內碼作比對, PATS 再將此比對訊息經模組間的網路傳輸至動力傳輸控制模組(PCM), 使 PCM 控制車輛之發動與不發動。

只要鑰匙之內碼不同時引擎僅能打馬達,但無法發動,以達到防盜之目的。因此若啓用新鑰匙時,必須將鑰匙之內碼設定於 PATS 內才能使車輛發動。

新增鑰匙的設定程序如下:

- 1.使用原來使用的鑰匙,插入點火開關鎖頭,並轉至 RUN(KEY ON)的位置,接著轉至 OFF,然後拔出此鑰匙。
- 2.15 秒內插入新的鑰匙,並轉至 RUN 或 START 位置。
- 3.THEFT 指示燈亮 2 秒鐘,表示完成設定,此新增的鑰匙可用來發動車輛。
- 4.若 THEFT 指示燈閃 15 分鐘,表示鑰匙之內碼接收到,但尚未完全,所以請重 複 1~3 步驟。
- 5.若 THEFT 指示燈閃 1 分鐘,則表示此鑰匙損壞或無內碼,請更換後再從新設定。
- ※ 利用以上之程序即可對新換裝的鎖頭所配置的鑰匙作設定,但因鎖頭已換 新,故原來之舊鑰匙無法轉動,因此步驟 1.必須略爲變通才能進行,方法爲: 將舊鑰匙之內碼晶片拆下放在新鑰匙和波頻視別感知器之間,模擬舊鑰匙之 動作,或將新舊鑰匙之晶片互換。
- ※ 換裝新鎖頭時,請勿將舊鑰匙丟棄,若舊鑰匙已丟棄時,亦可設定,方法如下:
- 1.插入新鑰匙,並轉至 RUN 位置,此時 THEFT 指示燈連續閃爍 15 分鐘後熄滅。 2.5 分鐘內切換至 OFF1 秒鐘。
- 3.重複以上動作 3 次(共 45 分鐘),此時 PATS 自動清除原來所設定的內碼,並記憶新的鑰匙之內碼。