

車偉佳汽修通訊

福特 MONDEO(蒙帝歐)急加速時主出風口風速減少，或風向變化不受控制

編號：FO-MO-97-001

車種：FORD

車型年份：MONDEO 2.0 1997 年

檢修說明：福特 MONDEO(蒙帝歐)急加速時主出風口風速減少，或風向變化不受控制。

處理方式：



此型車款以引擎之真空控制風向翼板變化，因此系統內的真空及氣密對控制極為重要，如有真空洩漏時會造成上述故障發生。檢查方法如下

- 1、檢查真空如圖所示，以真空槍連接，檢查點 a，起動引擎加減速油門，真空值須穩定。如不穩定，檢查此點前之氣密及單向閥之導通。



- 2、以真空槍吸 b、c、d、e、f、g，並將風速打開，可查覺風向或空氣溫度有變化，且真空槍之真空度不可有洩漏，否則檢查管路及作動元件。

- 3、如上述檢查正常，則檢查風向開關及風速開關(內外氣循環)。※此車風向開關及風量開關最容易漏損壞。



項目	說明
1	暖氣/蒸發器室
2	真空格板單元/促動器-地板面通風
3	真空格板單元/促動器-廚霧氣噴嘴
4	連接管-真空分配
5	熱交換器
6	鼓風機馬達
7	粉塵過濾器
8	真空系統蓄壓器
9	單向閥
10	真空格板單元/促動器-再循環空氣翼片
11	蒸發器
12	入口-新鮮空氣
13	入口-再循環空氣
14	出口-除霧器
15	出口-通風
16	除霧器-側出口
17	出口-地板面通風