



## MONDEO 因六角鎖或門燈開關不良，造成二段鎖無法正常作動

編號：FO-MO-98-001

車種：FORD

車型年份：MONDEO 2.0 1998 年

檢修說明：MONDEO 因六角鎖或門燈開關不良，造成二段鎖無法正常作動。

處理方式：

檢修(一)：車門燈開門測試

1998 MONDEO 的防盜中控系統，具有自我測試功能，其啓動作用的程序如下：

- 1、將點火開關鑰匙取下，搖下駕駛座車窗。
- 2、打開駕駛側車門，在 5 秒內按下車門燈開關 6 次，此時四個方向燈會閃爍一次，即已進入防盜系統自我測試功能。
- 3、將四個車門全部關上，逐一打開每個車門與按下行李開關，四個方向燈均會閃爍一次。
- 4、按下鑰匙上的兩個按鈕，四個方向燈也均閃爍一次。
- 5、將鑰匙插入車門鎖仁內，左轉一次、閃爍一次、右轉一次、閃爍一次。
- 6、將駕駛側內把手按下，將鑰匙插入車門鎖仁內，此時將鑰匙左轉一次、閃爍一次、右轉一次、閃爍二次
- 7、如在 20 秒內，沒有持續連接上述之動作，防盜系統的自我測試功能則會自動解除。

如上述檢查正常，即可判定車門燈開關作用正常。

檢修(二)：範例(左前門六角鎖故障)

- 1、將左前門打開，拆下左 A 柱上之線束。
- 2、關上其它車門，含行李箱也必須蓋上。
- 3、按下左前門之車門燈開關。
- 4、按下遙控器之二段鎖。

※如此時若其他車門二段鎖可以正常作動，即可判定左前門六角鎖故障。

※如果其他門依然二段鎖無法正常作動，請裝回原車門之線束，依同樣方式測試其它車門。