

現代 TUSON 06

柴油引擎無法發動，燃油泵浦不作動：

●無法發動時引擎故障燈正常，且無故障碼

處理方式：

- A. 拆下燃油濾清器上的柴油管接頭，打起動馬達發現無柴油輸出
- B. 檢查燃油邦浦繼電器，打起動馬達時燃油泵浦繼電器有作動且有 12V 之電源輸出
- C. 左後椅翻起，將燃油邦浦上蓋拆除，拆下燃油泵浦線路插頭，打起動馬達時檢查有 12V 電源及搭鐵正常
- D. 判定燃油低壓泵浦故障

TUSON 共軌柴油引擎，此車由於燃油泵浦零件不良且與國內超級柴油之品質不良，所以此低壓柴油泵浦易故障，原廠針對此問題有更新之柴油泵浦可更換，且每一次保養都需添加柴油精藉以提升柴油之效率