

2016 MINI F55 保養歸零

- 1 開紅火
- 2 按住儀表歸零按鈕
- 3 繼續按住按鈕約 5 秒鐘 直到顯示器上出現
- 4 放開按鈕 再次按住按鈕約 5 秒鐘 直到顯示 Reset (復位) 或 Re 閃爍 放開按鈕



- 5 再次按住按鈕 直到完成歸零

