



# 故障探索



## 菱利 1.2 C12D 引擎 (電子節氣門型式) 齒訊學習程序 更換電腦 電瓶 曲軸感知器後須執行齒訊學習

學習前請先確認以下三個條件

1. 水溫高於 70°C
2. 引擎怠速運轉 10 秒以上
3. 所有電器關閉

選擇鈴木軟體進入

選擇 OBD II 16 腳診斷座

選擇中華威力...引擎 進入

選擇作動測試 進入

設定程序

### 1. 選擇齒訊學習



2. 確認條件是否符合 如正常 按 ENTER 繼續

- ① 水溫高於 70°C
- ② 引擎怠速運轉 10 秒以上
- ③ 所有電器關閉



3. 依照提示 將油門踩到底 固定不放

- a. 系統會自動調整轉速約：4000-1500rpm 變化 3-4 次 (油門保持固定不放)
- b. 當引擎轉速高於 4000 rpm 不在變化時 表示學習完成 放開油門

