



拆過電瓶或更換電瓶，會造成車子行駛時無力。

編號：MI-SA-00-001

車種：MITSMISHI

車型年份：SAVRIN 2.0 2000 年

檢修說明：拆過電瓶或更換電瓶，會造成車子行駛時無力。

處理方法：

VVT 學習方法：

- 1、引擎溫度在 70℃ 以上。
- 2、引擎 rpm 在 2000 rpm 以上。
- 3、保持引擎轉 2500 rpm 以上約 5 秒。

※由以上 3 個步驟學習即完成，如此車沒有學習時，引擎電腦無法控制 VVT 電磁閥作用。本款車具備有可變氣門正時機構，其作動時機是，由 ECU 根據 TPS 角度、水溫、曲軸感知器、空氣流量計，所測得之數據來控制 VVT 電磁閥作用，當作用時由進氣凸輪軸位置感知器回饋信號給 ECU 來做確定動作。

※VVT 工作條件：引擎水溫必須高於 80℃ 以上系統才會運作。