



NISSAN CEFIRO

檢修說明

A33 CEFIRO 冷車/熱車時倒車會熄火，引擎無故障碼
用儀器觀察引擎數據變化，卻無發現異常
清潔怠速馬達和節氣門無效
空氣流量計數值也正常
檢修引擎線組，原來是線組短路

處理方式

在打倒車檔時引擎會向前傾，如果此時再用力踩油門會導致線路拉扯短路，更換引擎線組，但記得更換後，要檢查引擎線組和防火牆之間的線是否太緊，如果太緊要重新找地方固定。