

NISSAN_QUEST 恆溫冷氣自診方式


編號：NI-QUE-96-006

車種：NISSAN

車型年份：QUEST 1996

檢修說明：QUEST 冷氣時常發生故障，故障時可利用面板本身檢測做診斷，再按照故障馬來判斷進行維修程序。

處理方式：



叫故障碼方法:

- 1、發動引擎。
- 2、冷氣溫度調整至 18~19 度 C 內。
- 3、同時按 **OFF** 和  2 秒。
- 4、由顯示幕上取得 CODE
- 5、故障碼讀取後按 **TEMP** 跳出自診模式。

清除故障碼方法：故障排除後按下  就可清除故障碼。

間歇性故障碼	說明
20	前混氣門短路
10	後混氣門短路
80	前進氣門短路
90	模式門短路
42	車外溫度感知器短路
43	車外溫度感知器斷路
52	陽光強度感知器短路
60	模式開關鈕卡住
61	點火超出電壓

常態性故障碼	說明
22	前混氣門短路
26	前混氣門PBR線路短路
27	前混氣門PBR線路斷路或電壓太高(>0.8V)
28	前混氣門不作動
12	後混氣門短路
16	後混氣門PBR線路短路
17	後混氣門PBR線路斷路或電壓太高(>0.8V)
18	後混氣不作動
82	前進氣門短路
87	前進氣門PBR線路斷路
86	前進氣門PBR線路斷路或電壓太高(>0.8V)
88	前進氣門不作動
92	模式門短路
98	模式門不作動
30	車內溫度感知器短路
31	車內溫度感知器斷路
40	車外溫度感知器短路
41	車外溫度感知器斷路
50	陽光強度感知器短路