

NISSAN 配備晶片 key 防盜器靈敏度調整方式

編號：NI-XX-XX-001

車種：NISSAN

車型年份：

檢修說明：Cefiro A32、Cefiro A33、N16 Sentra 180 配備晶片 KEY 防盜器，客戶反應防盜器靈敏度不夠靈敏或太靈敏往往造成客戶在使用上的困擾，可以用手動設定方式來調整防盜器的靈敏度。

處理方式：

- 1、車門引擎蓋、行李箱均須關好上鎖，並且是在防盜解除狀態。
- 2、上述條件必須符合，同時按下遙控器 DOOR LOCK 及後行李箱兩個按鈕，大約 2 秒以後，此時喇叭會叫四聲，方向燈閃四下，即進入靈敏度調整模式。
- 3、按 DOOR LOCK 鍵可以調向靈敏區，按後行李箱開啓鍵，調向不靈敏區，每調一次，喇叭會響一聲。
- 4、同時按 DOOR LOCK 及後行李理箱兩鍵 2 秒以上，此時喇叭會響四聲、方向燈閃 4 下即退出設定模式。

