

## 歐寶 VECTRA-B 安全氣囊故障燈亮

車種:OPEL

車型年份:1999 VECTRA-B 2.0

檢修說明:安氣囊警告燈亮起，診斷儀器叫到 35 號及 37 號故障碼。

35:駕駛座的安全帶引爆器線路，阻抗太高。

37:乘客座的安全帶引爆器線路，阻抗太高。

處理方式:

1.利用儀器讀取安全氣囊之相關元件數值，安全帶預張力器線路電阻是否過高。

2.電阻值應低於  $3.75\ \Omega$ ，如果是可以下列步驟改善之。

A.找出位於座椅下方的安全帶預張力器接頭。

B.若故障碼為 35 號駕駛座的安全帶引爆器線路，阻抗太高則將引爆器的紅/黃及棕/黃 2 條線分別拉一條線越過線路轉接頭跨接。

C.若故障碼為 37 號乘客座的安全帶引爆器線路，阻抗太高則將引爆器的紅/白及棕/白 2 條線分別拉一條線越過線路轉接頭跨接。

經上述方式處理後，再使用儀器將故障碼消除後，再次確認故障是否排除，須注意線路跨接後是否會因座椅的移動而發生干涉。

