

引擎故障燈偶爾亮起熄滅，且加速無力

車種:OPEL

車型年份:1996 年 CORSA1.4

檢修說明:

該車引擎故障燈亮起但又會自動熄滅，且又有加速無力的情形發生；且故障情形會不定時重覆出現。

處理方式:

- (1).使用 V70 讀取故障碼。
- (2).讀取引擎系統故障碼，叫到 33—歧管壓力感知器電壓太高及 45—含氧感知器混合比修正過濃。
- (3).從上述故障碼分析可知，若是歧管壓力感知器不良時，假設傳給引擎控制電腦的訊號過高，會使引擎增加噴油量，而導致混合比過濃，而產生含氧感知器故障碼。
- (4).可使用 V70 中的動態數值分析，証實歧管壓力感知器的電壓皆在 4.2V,無法變化。
- (5).更換歧管壓力感知器後，清除故障碼測試後故障排除。

