

自排車引擎發動後，無法排檔

車種:TOYOTA

車型年份:92年 COROLLA


檢修說明:

該車引擎發動後，踩煞車，無法排檔，必須按下排檔桿旁之排檔桿鎖定釋放按鍵，才可排檔。

處理方式:

COROLLA 車系排檔桿有安全裝置，當欲入檔，必須踩下煞車踏板方可入檔。此保險裝置由一排檔鎖定電腦的鎖定電磁閥控制著排檔桿可否入檔。

線路圖如下:



量測:

量測煞車燈開關(兩條線)其中一條為 12V，當踩下煞車踏板時，煞車開關 2PIN 腳應導通；而經檢測時，發現煞車開關 2PIN 腳間並無導通現象，更換後即可正常排檔。(相關原件位置圖)

