

TOYOTA_開小燈時會有無法入檔或不跳檔的情況發生

編號：TO-EX-96-001

車種：TOYOTA

車型年份：1996 EXSIOR 2.0

檢修說明：開小燈時會有無法入檔或不跳檔的情況發生。

處理方式：

1. 先檢查尾燈的燈組線路是否有斷線的情形。
2. 檢查牌照燈之搭鐵線是否良好。
3. 最後檢查剎車燈線路是否斷線，是否搭鐵正常。
4. 檢查剎車燈時發現後廂下方靠保險桿的搭鐵點有搭鐵不良的情況。
5. 將搭鐵點重新整理後故障隨即排除。

