



TOYOTA 配備 HID 氣體放電式頭燈的車輛，如有以下狀況時需實施高度校正

編號：TO-CA-02-001

車種：TOYOTA

車型年份：2002 年 Camry 2.0/3.0

檢修說明：配備 HID 氣體放電式頭燈的車輛，如有以下狀況時需實施高度校正。

- 改裝懸吊系統
- 維修懸吊系統後使車輛高度產生差異
- 更換頭燈總成
- 更換懸吊高度感知器 (右後輪橫拉桿處)
- 更換頭燈高度控制模組 (空調面板下方)
- 儀表板的頭燈指示燈點亮

處理方式：

注意：車輛需停放在平坦處，卸下貨物，車內只留一個人。

1. 跨接 OBD II 診斷接頭 PIN 4 與 PIN 8。
2. 以每秒一次的速度，將燈光開關連續切換小燈 → 大燈 → 小燈 → 大燈 .. 8 次以上即完成設定。(切換時間為 1 秒 ± 0.2 秒)
3. 再連續切換小燈 → 大燈數次。(速度不限)
4. 如果校正成功則儀表板頭燈指示燈將不再點亮，如果不成功則重複操作，特別注意步驟 2 的燈光開關切換速度。