



VOLKSWAGEN __T4VR6 打啓動馬達時小里程數及時鐘會被歸零

編號：VW-TS-98-001

車種：VOLKSWAGEN

車型年份：1998 年

檢修說明：T4VR6 打啓動馬達時小里程數及時鐘會被歸零

處理方式：

1. 量測儀表的搭鐵點正常。
2. 檢查儀表線路良好。
3. 測量啓動馬達作用及正負電的情況，均爲正常。
4. 檢查電瓶電壓正常。
5. 量測電瓶在啓動時的壓降，爲 9.8 伏特。
6. 更換電瓶即恢復正常。

技術說明：

因福斯車種對電壓的要求相當嚴格，有時稍微的電壓變動或有異常的升高及下降，對車子的電器系統有時會造成一些影響，有時會亮故障燈，或造成某些電器用品的作動不正常。