

自動變速箱跳檔延遲

車種:福特

車型年份: 95 MONDEO 2.0

檢修說明:自動變速箱會有跳檔延遲的現象，引擎系統正常，且診斷無故障碼。

處理方式:

- 1.經變速箱油壓測試結果正常。
- 2.量測各電磁閥歐姆值及電壓值均正常。
- 3.量測各感知器數值皆在規格內，只有車速感知器和曲軸角度感知器的 Ω 值較規定稍低；但仍可使路碼錶正常作動。
- 4.使用元件交換測試法，更換新的車速感知器及曲軸角度感知器，換檔時機即可恢復正常，判定為車速感知器和曲軸角度感知器故障。



