


車偉佳技術公報

故障探索



2017 年 HONDA FIT 胎壓效正程序



TPMS 校正

每次進行下列動作時都必須執行 TPMS 校正：
調整一個或多個輪胎的壓力
進行輪胎對調
更換一個或多個輪胎

校準初始化程序：

按住 TPMS 按鈕直到 TPMS 指示燈閃爍兩次，
表示校正程序已經開始
如果 TPMS 指示燈沒有閃爍，請確認前述條件，
然後再次按住 TPMS 按鈕

校準初始化程序開始：

校準程序需要以 48-105 km/h 的速度累積駕駛約 30 分鐘才能完成
在此期間，如果點火開關切換到 ON 位置，且車輛未在 45 秒內啓動，可能會發現到 TPMS 指示燈短暫亮起此為正常現象，表示校準程序尚未完成

如果點火開關切換到 ON 位置，且車輛未在 45 秒內啓動，TPMS 指示燈不會亮起。此為正常現象，表示校正程序已完成

2018 年 HONDA ODYSSEY 胎壓校正程序

配備多重資訊顯示器的車型

可以在多重資訊顯示器上透過個人化自訂 功能來進行系統校正

1. 按 **▲①/▼** 按鈕來選取 **■** 然後按 SEL/RESET 按鈕

Deflation Warning System (胎壓偵測系統 (TPMS)) 會出現在顯示器上

2. 按 **▲①/▼** SEL/RESET 按鈕


顯示器會切換到個人化自訂設定畫面，您可以選擇 Cancel (取消) 或 Initialise (初始)

3. 按按鈕來選取 Initialise (初始)，然後按 SEL/RESET 按鈕

接著會出現 Completed (完成) 畫面，然後顯示器會回到自訂選單畫面上

校正程序會自動完成

配備資訊顯示器的車型



按住 TPMS 按鈕直到 TPMS 指示燈閃爍兩次，表示校正程序已經開始

如果 TPMS 指示燈沒有閃爍，請確認前述條件，然後再次按住 TPMS 按鈕
校正程序會自動完成。

