

倒檔可行駛，D 檔無法跳檔

車種:NISSAN

車型年份:94 MARCH NCVT

檢修說明:

引擎於大修後，車速無法上升，加速時變速箱有噪音，倒檔可行駛，但前進時檔位時則停留在 1 檔，無法切換至高速檔。

處理方式:

- 1.讀取變速箱故障碼為正常碼。
- 2.由上述顯示變速箱電腦和各控制信號皆正常，量測車速信號亦正常，判斷應為油壓不足而不能跳檔。
- 3.排除油路中之空氣方法如:
 - (1).使用頂高機將車輛頂起。
 - (2).發動引擎將排檔排入 D 檔。
 - (3).徐徐踩下油門踏板，使引擎轉速慢慢提升至 5000RPM 左右(2~3 次)，即可跳檔，再踩煞車。
 - (4).將車輛放下，進行路試即可完成。

