

車偉佳汽修通訊

儀錶板與行車電腦診斷

車種:NISSAN

車型年份:2001~2004 A33 2.0 3.0

檢修說明:

此車之行車電腦整合於儀錶板內部，可以使用儀錶板自我診斷功能，來判定儀錶是否故障，還可透過儀錶得知行車資訊。

處理方式:

一.儀錶板診斷程序:

- 1.點火開關 ON，改變里程至 “TRIP A”。
- 2.點火開關 OFF。
- 3.按住里程歸零鈕不放，將點火開關轉至 ON 的位置。
- 4.點火開關 ON 之後，放開里程歸零鈕 1 秒鐘。
- 5.在 5 秒內按里程歸零鈕 3 次。
- 6.應該出現如右圖的里程顯示螢幕。
- 7.看見該畫面時，表示儀錶已進入診斷模式。
- 8.按下里程歸零鈕，儀錶板指針，會升高至一特定角度，水溫與燃油錶可能需要叫長的時間到達特定角度。



●如果有任何異常，則更換儀錶板。

二.行車電腦操作說明:

操作儀錶板行車電腦的旋鈕開關，可以依序顯示以下訊息。

- 1.車外空氣溫度: KEY ON 時顯示車外空氣溫度。
- 2.預估下次加油前可行駛之距離: 燃油亮少於 10 公升時，會顯示 EMPTY 警告駕駛人，少於 8 公升時會一直顯示---
- 3.短程距離: 以車速感知器信號計算距離，如果在此模式按下歸零鈕，則會與短程時間一併歸零。
- 4.短程時間: 短程時間以 KEY ON 以後的時間差來計算，如果在此模式按下歸零鈕則會與短程距離一併歸零。
- 5.平均耗油量: 以引擎電腦脈衝信號來計算，如果在此模式按下歸零鈕，則會與平均車速一併歸零。
- 6.平均車速: 以行駛距離和行駛時間來計算，如果在此模式下按下歸零鈕，則會與平均耗油量一併歸零。

