

OPEL_VECTRA 排入 D 檔起步無力，鎖在 3 檔，1 檔位鎖...

編號：OP-VE-92-001

車種：OPEL

車型年份：92 年 VECTRA

檢修說明：排入 D 檔起步無力，鎖在 3 檔，1 檔位鎖在 1 檔，進入緊急模式，而故障碼叫到 42 號。


解決方式：

1. Vectra 變速箱型式為 AF-20 型，首先接上 V-70 診斷(診斷座位於左避震器附近 10 PIN 診斷接頭) 讀取故障碼。
2. 其結果讀取到故障碼 42 號 (壓力調節電磁閥線路短路)。
3. 檢查壓力調節電磁閥是否正常，量測其電阻低於 3.1Ω 故壓力調節電磁閥不良。
4. 更換後，清除故障碼即恢復正常。

AF-20 變速箱電磁閥規格值

腳位	規格
C	10-16 Ω
D	10-16 Ω
E	10-16 Ω
F	3.2-3.9 Ω
G	3.2-3.9 Ω

X63 端子說明：



- A. 自動油溫度感知器信號。
- B. 自動油溫度感知器搭鐵。
- C. 電磁閥 1-2 3-4 信號。



- D. 電磁閥 2-3 信號。
- E. 壓力調節器電磁閥信號。
- F. 壓力調節器電磁閥搭鐵。
- G. TCC 信號。