

車偉佳汽修通訊

電腦恆溫空調自診

車種:Audi

車型年份:98 A6


檢修說明：此恆溫空調系統故障碼，可由診斷儀器診斷，亦可使用空調面板自診來讀取系統故障碼。

處理方式:

- 1.將點火開關 KEY ON 或發動引擎使其怠速運轉。
- 2.同時壓下並壓住面板上之室內氣循環鍵及風向向上箭頭 1~2 秒。
- 3.當放開此 2 鍵時，面板會出現 01C 字樣，如有故障碼存在會出現 3 位數之故障碼。
- 4.若面板顯示 00.0 字樣表示系統正常。
- 5.壓下 AUTO 鍵或點火開關 KEY OFF 即可退出自診。
- 6.依故障碼檢修後，需使用儀器才能將 DTC 消除。

故障碼表

故障碼	說 明	故障碼	說 明
00.0	系統正常	11.1~11.7	中央出風口控制馬達
02.1~02.4	室內溫度感知器	13.1~13.7	腳底/除霧風門馬達
03.1~03.4	儀錶板車內溫度感知器	15.1~15.7	風向馬達
04.1~04.4	車外進氣溫度感知器	17.0	車速感知器信號
05.1~05.4	車外大氣溫度感知器	18.1~18.3	鼓風機電路
06.1~06.4	引擎水溫感知器	20.1~20.3	壓縮機電路
07.1~07.4	室外溫度感知器(鼓風機)	22.1~22.5	高壓切斷開關
08.1~08.4	調溫葉片馬達位置感知器	29.1~29.4	壓縮機皮帶打滑



A6恆溫控制面板

